

MIGRATION RACK PLC5-12S H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vzhledem ke zvyšování komplexity závodů, zastarávání některých PLC a stále se zvyšujícímu zájmu o I/O signály je v mnoha instalacích a závodech potřeba vyměnit stávající řadiče za nové bez modifikace stávající periferní kabeláže. S pomocí adaptérů, předem sestavených kabelů a rozhraní od společnosti Weidmüller lze snadno a bezpečně vyřešit problém výměny jednoho PLC systému za jiný: uživatelé mohou zachovat stávající kabeláž, testovat nový systém a udržet odstávky na minimu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Číslo objednávky | 8000075319 |
| Typ | MIGRATION RACK PLC5-12S H |
| GTIN (EAN) | 8430243427814 |
| Množství | 1 items |

MIGRATION RACK PLC5-12S H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 130 mm | Hloubka (v palcích) | 5.1181 inch |
| Výška | 315 mm | Výška (v palcích) | 12.4016 inch |
| Šířka | 483 mm | Šířka (v palcích) | 19.0157 inch |
| Čistá hmotnost | 5000 g | | |

Teploty

| |
|------------------|
| Provozní teplota |
|------------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ac7d78e9-72d5-4777-939c-16e93104b191 |

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Provedení povrchu | elektricky leštěno | Základní materiál | Nerezavějící ocel |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |